

## 久米南町 保育園耐震診断結果一覧

No.	園名	竣工年月	構造	階数	建物面積 ( $m^2$ )	耐震診断結果 (最低 I s 値)	耐震補強の必要性
1	誕生寺保育園	昭和56年2月	鉄筋コンクリート造	1	538.64	0.67	無
2	弓削保育園	平成6年3月	木造平屋建て瓦葺	昭和56年6月1日以降に建築確認を受けているため、耐震診断対象外。			
3	神目保育園	平成8年3月	木造平屋建て瓦葺				

### 耐震診断とは

地震の揺れによって住宅・建築物が受ける被害がどの程度なのかを調べ、地震に対する安全性を評価することです。住宅・建築物の形状や骨組みのねばり強さ、老朽化の程度、ひび割れや変形等による損傷の影響等を総合的に考慮して診断をします。

### 耐震診断の対象園について

建物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、昭和56年6月に適用された「新耐震設計基準」以前に設計・建築された建物で、2階建てかつ面積が500 $m^2$ 以上の保育園が対象となっております。誕生寺保育園は平屋建てですが、安全面を考慮して診断を行いました。

### I s 値

耐震診断により算定される建築物の耐震性能を示す指標で、I s 値0.6以上で耐震性能を満たすとされています。

#### 【参考】国基準

I s 値0.3未満	大規模な地震に対して倒壊や崩壊の危険性が高い。
I s 値0.3以上0.6未満	大規模な地震に対して倒壊や崩壊の危険性がある。
I s 値0.6以上	大規模な地震に対して倒壊や崩壊の危険性が低い。