

町立学校施設の耐震化状況について

教育委員会教育課

学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活の場であると同時に、災害発生時に地域住民の避難場所としての役割も果たすことから、十分な安全性を確保する必要があるため、町立学校施設の耐震診断・耐震補強工事を行っています。施設の現状を理解いただくため、町立学校施設の建築物について耐震化状況を公表します。

1 町立学校施設の耐震化状況

(平成24年1月1日現在)

	全校数 (A)	全棟数 (B)	新基準 (昭和57年 以降の建 築) (C)	旧基準 (昭和56年 以前の建 築) (D)	2次診断済					未診断 (J)	耐震化率 (C+F+H)/B
					耐震性有 (F)	要補強 (G)	補強済				
							補強済 (H)	未補強 (I)			
小学校	3校	7棟	3棟	4棟	4棟	2棟	2棟	2棟	—	—	100.0%
中学校	1校	7棟	2棟	5棟	5棟	1棟	4棟	—	4棟	—	42.9%
計	4校	14棟	5棟	9棟	9棟	3棟	6棟	2棟	4棟	—	71.4%

2 学校別一覧

学 校 名	棟 用 途	建築年月	構造	階数	保有面積	区 分	耐診 年度	Is値	改修 年度	改修後 Is値
弓 削 小 学 校	管理教室棟	S54.3	RC	3	2,470	旧基準	H16	0.74	—	—
	屋内運動場	S57.3	S	2	652	旧基準	H16	0.15	H18	0.71
誕生寺小学校	管理教室棟	H1.3	RC	3	1,801	新基準	—	—	—	—
	屋内運動場	H7.2	S	2	964	新基準	—	—	—	—
神 目 小 学 校	管理教室棟	S53.3	RC	2	1,486	旧基準	H16	1.00	—	—
	特別教室棟	H8.3	RC	2	544	新基準	—	—	—	—
	屋内運動場	S54.3	S	1	604	旧基準	H16	0.16	H18	0.77
久米南中学校	普通教室棟	S42.3	RC	3	1,091	旧基準	H16	0.36		
	普通教室棟	S43.3	RC	2	116	旧基準	H16	0.41		
	普通教室棟	S43.3	RC	1	67	旧基準	H16	1.22	—	—
	管理特別教室棟	S43.3	RC	2	1,571	旧基準	H16	0.51		
	屋内運動場	S44.3	RC	2	1,112	旧基準	H16	0.42		
	武道場	S57.11	S	2	388	新基準	—	—	—	—
	食堂	H10.3	S	2	342	新基準	—	—	—	—

※「構造」の「RC」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造。

※「旧基準」は、昭和56年度以前に建築された建築物、「新基準」は昭和57年度以降に建築された建築物。

※「Is値」とは、耐震診断調査によって得られる数値で、建物の耐震性能を表す指標で、指標が大きいほど耐震性能が高い。

※ 文部科学省の基準では、Is値が0.7以上については耐震性がある建物と判断されている。